

LUCRAREA NR. 2

DIAGrame DE EFORTURI

Pentru grinzile cu încărcările și rezemările prezentate în figură se cere să se traseze diagramele de eforturi (forță tăietoare și moment încovoiător) folosind metoda prin puncte. Date numerice: $p=(100+5n)$ daN/m; $l=5$ m.

