

LUCRAREA NR. 2**DIAGrame DE EFORTURI**

Pentru grinzile cu încărcările și rezemările prezentate în figură se cere să se traseze diagramele de eforturi (forță tăietoare și moment încovoiator) folosind metoda prin puncte. Date numerice: $p=(100+10n)$ daN/m; $l=4$ m.

